

富士見市防災環境カルテ
諏訪2丁目町会

位置番号 3


・概況

諏訪2丁目町会は、富士見市の中央部に位置し、西側は台地（台地段丘）と一部浅い谷（浸食凹地）で、南側は段丘崖（急傾斜地）を境に低地（谷底平野）と、また、東側は新河岸川に続く水田地帯（氾濫平野）で形成されている。環境は、台地に諏訪神社、浄円寺と、富士見台中学校、水田地帯に諏訪小学校があり、武蔵野台地上の住宅地と田園に囲まれた良好な地域である。

水害履歴からは、台風に伴う大雨のため水田地帯で水田・畑が冠水する内水災害の発生が予想される。

地震災害は、木造建物密集地で火災が発生した場合、延焼の危険性がやや高い。また、富士見台中学校南側の段丘崖で崖崩れが予想される。


・位置図




1. 基礎指標

・面積	0.292km ²
・人口(平成3年10月1日現在) 男	642人
女	628人
計	1,270人
・人口密度	4,339.3人/km ²
・寝たきり老人数	2人
・ひとり暮らし老人数	3人
・世帯数	414世帯

・人口推移



・年齢別人口(平成3年)




・商住工混在率住居系	92.6%
店舗系	2.6%
工業系	4.8%

富士見市防災環境カルテ

諏訪2丁目町会

位置番号 3


・町会現況図



・用途地域図




・土地利用現況



2. 建物指標

・建物棟数	518棟
木造建物	480棟
非木造建物	38棟
・建物面積	19,708.95㎡
木造建物	17,357.67㎡
非木造建物	2,351.28㎡
※建物面積は1階の面積	
・住宅率	89.7%
・木造率	92.7% (480棟)
・昭和34年以前の木造家屋実棟数	33棟
・同上率	6.9%
・建物階層別現況(木造建物)	
1階	112棟 23.3%
2階以上	368棟 76.7%

・建物用途別現況



3. 道路空地指標

・道路率	26本	89.0本/㎏
・幹線道路率	2本	6.8本/㎏
・公共空地面積	47,692.6㎡	
・公共空地率	1.6%	
・1人あたり公共空地	3.8㎡/人	
・公共空地内容(*指定避難所)		
名称	面積	
1. 高校	0㎡	
2. 富士見台 中学校*	21,823.4㎡	
3. 諏訪 小学校*	23,233.0㎡	
4. 公園	0㎡	
5. 諏訪神社	2,636.2㎡	

4. 消防指標

所轄消防署	入間東部地区消防組合富士見消防署 所沢市、川越地区消防組合、 応援協定 新座市、志木市各消防本部
・消火栓本数	10本
・1消火栓あたり世帯数	41.4世帯/本
・消防水利貯水施設数	1(0)か所 ()内は容量40トン以上の施設数
・消防団機械器具置場	0

5. 危険物指標

・給油取扱所	0か所
・一般取扱所	1か所
・ 屋内 ・屋外(タンク)貯蔵所	1か所
・地下タンク貯蔵所	0か所

6. 既往災害

・家屋浸水被害	床下	床上	道路冠水
平成元年7月(大雨)	4棟	0棟	か所
年月()	棟	棟	か所
年月()	棟	棟	か所
年月()	棟	棟	か所
年月()	棟	棟	か所
年月()	棟	棟	か所
年月()	棟	棟	か所
年月()	棟	棟	か所
・崖崩れ被害(年 ~ 年)			0件
・火災出火件数(年 ~ 年)			0件
・1923関東大地震被害			
家屋全壊			0戸
家屋半壊			0戸
被害率			0%

7. 防災基盤施設

消防	0か所	
病院	0か所	
医院	0か所	
休日診療所	0か所	
警察	0か所	警察署 派出所
水防施設 その他の施設	0か所	
・自主防災組織(数)	0	
・自主防災組織参加世帯率	0%	
・飲用井戸本数	0本	

8. 危険度評価


・内水災害危険度	2ランク
・外水災害危険度	0ランク
・土砂災害危険度	3ランク
・木造建物被害危険度	1ランク
・木造建物出火危険度	0ランク
・木造建物延焼危険度	3ランク

地盤	地盤の地震動危険度	低地 4	台地 1ランク
危険度	液状化危険度	" 3	" 0ランク

※ 危険度評価ランク

危険度	無	微	小	中	大
ランク	0	1	2	3	4

内水災害危険度



液状化危険度

木造建物被害危険度

木造建物延焼危険度

木造建物出火危険度

9. 地盤条件

地盤は、台地部は洪積層（浸食されて段丘状になったところも含む）で硬く、浅い谷で軟らかく、水田地帯は氾濫平野で軟弱地盤となっている。台地部で震度5（+）（強震の強い方）、浅い谷で震度6（-）（烈震の弱い方）、水田地帯で震度6（+）（烈震の強い方）の地震が予想される。

10. 問題点の整理

災害発生要因		災害抑止要因	
1. 内水災害	水田地帯の灌漑用水路の溢水。	1. 水防能力	水防施設は、設置されていない。
2. 外水災害	無い。	2. 防災組織	無い。
3. 倒壊危険	水田地帯で地盤条件が悪いため、建物の倒壊の危険性がやや高いので注意を要する。	3. 消防能力	建物棟数と比較して消火栓、消防水利貯水施設数が少ない。
4. 出火危険	低い。	4. 防火能力	木造家屋密集地域の防火能力は低い。
5. 延焼危険	不燃領域が50%～70%と見込まれるので延焼の恐れがややある。	5. 避難収容力	町会内に諏訪小学校、隣接町会（諏訪1丁目町会）に市民総合体育館があるため、収容力は十分といえる。1人あたりの公共空地は3.8㎡/人と見込まれる。
6. その他の災害	富士見台中学校の南側の段丘崖で崖崩れの危険性がある。		


11. 解決の方向性

地震火災の危険性は低い。しかし、木造建物密集地で延焼の恐れがややあるので、消火栓、消防水利施設の増設などの対策を行い、消防能力を高めておく必要がある。避難可能な道路は、通路沿いにある自動販売機、ブロック塀の倒壊のため、道路を狭隘化する危険性があるので、これら転倒・倒壊の予防対策の指導が望まれる。富士見台中学校南側斜面が急傾斜地崩壊危険箇所となっているため、定期的な点検が必要である。

※ 想定震度 台地5（+）（強震（強））

低地6（+）烈震（強）

防災現況図A(災害発生要因)



凡 例	
●	給油取扱所
■	一般取扱所
⚠	危険物屋内タンク貯蔵所
⚠	危険物屋外タンク貯蔵所
⚠	危険物地下タンク貯蔵所
▲	L P G 充 填 所
△	橋 梁
▽	横断歩道橋
△	立 体 交 差
□	木造家屋密集地域
—	河 川 ・ 水 面
⚠	急傾斜地崩壊危険区域
●	盛 土
□	浅い谷・低地(谷底平野)
既往浸水域(平成3年台風18号)	
■	田の浸水地域
■	田の被害区域
■	畑の被害区域
■	床上浸水地域
■	床下浸水地域

防災現況図B(災害抑止要因)



凡 例	
	消防署・出張所
	消防団機械器具置場
	水 防 施 設
	防火水槽・プール
	警察署・派出所・駐在所
	市役所・出張所・公民館
	防災行政用無線子局位置
	コミュニティ集会所
	保健所・保健センター
	病 院
	医 院
	休 日 診 療 所
	指 定 避 難 所
	公 園
	河 川 ・ 水 面
	避 難 可 能 な 道 路
	幅員12m以上の道路
	幅員12m以上の道路 (計画中)
	学 校 (小・中・高)
	空地・水田・畑